



## On peut avoir du culot mais pas au frigo !

Dans un ES avec dépôt d'urgence-relais (DUR)\*

\* **Stock d'urgence composé de CGR O RH:-3,-4 KEL:-1, et O RH:-1,-2,-3 KEL:-1**

♀ 16 ans, B RH:-3,-4 KEL:-1, à J1 post-opératoire de chirurgie viscérale lourde

17h00 : Hb 6,4 g/dL contre 10,1 g/dL à 6h00

Décision de transfuser en urgence vitale (UV)

Dis moi  
**PAS**  
Qu'est-ce que  
pas vrai?

Prescription de 2 CGR phénotypés RH-KEL1 en UV

- 17h10 : commande faxée à l'EFS
- 17h15 : commande prête à l'EFS

Pas de recours au dépôt

Remise des 2 CGR au transporteur à 19h00

- 19h15 : réception dans le service de soins (contrôle ok)
- 19h25 : pose du premier CGR (CUPT ok)
- 19h40 : effet indésirable receveur (EIR) immédiat

Oubli de l'appel  
du transporteur  
par le service de soins

Arrêt de la transfusion, appel médecin de garde

Mise au réfrigérateur du CGR impliqué dans l'EIR

Non respect du critère  
« moins de 30 min »  
dans le cadre de l'UV

Mise au réfrigérateur du service du second CGR (non impliqué)

J2 à 9h00 : Transfusion du second CGR à la demande du médecin

- Mais CGR réceptionné > 6 heures
- Et conservé > 14 heures dans le frigo du service
- Transfusion bien tolérée

Non respect du délai  
réglementaire des 6  
heures après réception  
dans le service de soins

Conservation de CGR  
sans preuve de maîtrise  
de la chaîne du froid

Incident grave identifié lors de  
l'analyse de l'EIR, et déclaré par le  
correspondant d'hémovigilance ES

ACTIONS engagées :

- Rappel des circonstances d'accès au dépôt d'urgence vitale
- Rappel du délai maximum de 6 heures pour poser un PSL
- Affichage d'interdiction d'entreposage de CGR (et autre type de PSL) dans réfrigérateur de service



Bien noté!

